取扱説明書

ディジタルパネルメータ

MODEL: 413G

1.はじめに

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に 確実に届くようお取り計らいください。

次のものがそろっていることを確認してください。

- (1)413G本体 (2)単位シール
- (3)取扱説明書
- (4) オプションのBCD出力付きとRS-232C出力付きの 場合、コネクタを1ヶ付属しています。

使用上の注意

安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。

汪

- 413Gには、電源スイッチが付いていませんので、電源に接 続すると、直ちに動作状態になります。
- 但し、規格データは予熱時間15分以上で規定しています。
- ・413Gをシステム・キャビネットに内装される場合は、キャ ビネット内の温度が50 以上にならないよう、放熱にご留意 ください。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等の トラブルの原因になります。

 - ・雨、水滴、日光が直接当たる場所。 ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
 - 外来ノイズ、電波、静電気の発生の多い場所。

2.標準仕様

名

4 1 3 G -

1 測定入力

形名	測定範囲	入力抵抗	確	度*	過負荷
413G-01	±19.999mV	100M	± (0.05% of	rdg +5digit)	DC ± 250 V
4136-02	± 199.99mV	100M	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G-03	±1.9999 V	100M	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G+04	±19.999 V	10M	\pm (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G-05	±199.99 V	10M	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 500 V
413G+09	1~ 5 V	1M	\pm (0.05% of	rdg +5digit)	DC ± 250 V
413G-V1	0 ~ 1 V	1M	± (0.1 % of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G-V2	0 ~ 5 V	1M	± (0.1 % of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G-V3	0 ~ 10 V	1M	± (0.1 % of	rdg +3digit)	DC ± 250 V
413G-11	±19.999µA	10k	\pm (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 2mA
413G-12	± 199.99µA	1k	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 20mA
413G+13	±1.9999mA	100	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 50mA
413G-14	±19.999mA	10	\pm (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 150mA
413G-15	± 199.99mA	1	± (0.05% of	rdg +3digit)	DC ± 500mA
413G-19	4 ~ 20 mA	12.5	± (0.05% of	rdg +5digit)	DC ± 150mA
413G-A1	0 ~ 1 mA	100	± (0.1 % of	rdg +3digit)	DC ± 50mA

度:23 ±5 、45~75% RHの状態で規定

温度係数:413G-01~03、-09、-19···±100ppm/、

413G-04 ~ 05··· ± 160ppm/

413G-11 ~ 15, A1, V1 ~ V3··· ± 150ppm/

0~50 の範囲で規定

内部レンジ設定(ピンヘッダにて設定)

電圧計 03~05 、 受信計 09、19

2 供於電源

4 1	八加电冰
記号	電源電圧
3	AC100V(90 ~ 132V)
5	AC200V (180 ~ 264V)
9	DC24V ± 10%

3 データ出力

_	
番号	内 容
ブ ランク	出力なし
	BCD出力(TTLレベル正論理)
BN	BCD出力(TTLレベル負論理)
DP	BCD出力(トランジスタ出力ソースタイプ)
DN	BCD出力(トランジスタ出力シンクタイプ)
E	RS-232C
E1	RS-485

4 小数点制御

番号	内 容
ブ ランク	前面設定
1	外部制御

5 表示色

番号	内容
ブ ランク	赤色LED
G	緑色LED

-般仕様

示:0~19999 赤色又は緑色LED(文字高さ15mm)

ゼロサプレス機能付

スケーリング機能:フルスケール表示値 - 19999 ~ + 19999 オフセット表示値 - 19999 ~ + 19999 ゼロセット機能:入力初期値を電気的にゼロにする機能

オフセット固定機能:オフセット値以下入力時の表示をオフセット表示値に

固定する機能

小 数 点:任意設定(前面設定又は外部制御)

オーバ表示:130%表示で点滅

ただし、1999を越えると00000で点滅表示

能 1/20000 サンプ リング 周期 約7.5回/秒

表 示 周 期:133ms,400ms,1s,2s,4s,5sの表示周期選択機能付き 測定入力 : 電圧計は03~05、受信計は09又は19の測定入力切替

選択機能 機能付き

入 力 形 式:シングルエンデッド、フローティング入力

変換方式 A / D 変換部:

ノイズ除去率:ノーマルモード(NMR) コモンモード (CMR) 110dB以上

電源ライン混入ノイズ 1000V

ホールド機能:測定データ、ピーク/ボトムメモリー値、振れ幅及び データ出力(オプション)を保持

入力とは絶縁していません。

ピーク/ボトムメモリ:最大値表示、最小値表示又は振れ幅表示が可能。

振れ幅機能 前面スイッチで切り替える

平均処理機能:表示データ、BCDデータ、RS-232C/485データを表示周

期(区間)で平均演算する

カットオフ:0~19.9%

電 圧:入力端子/外箱間 各AC1500V 1分間 電源端子 / 外箱間 各AC1500V 1分間 電源端子 / 入力端子間 各AC1500V 1分間

絶 縁 抵 抗:DC500V 100M 以上

供給電源:AC90~132V又は180~264V 50/60Hz

DC24V ± 10%

消費電力: AC100/200Vの時約3VA

DC24Vの時 約70mA

動作周囲温度:0~50 保存温度:-20~70

量: AC電源・・・約300g、DC電源・・・約200g 質

実 装 方 法:専用取付金具でパネル裏面より締付け


単位シール(付属)

商品には単位シールが添付されておりますので必要な単位を張り付けで きます。

 $V, mV, kV, W, A, mA, \mu A, kW, \%$,m,mm,rpm,ppm,Pa,Torr,g, mN, kg, N, m/min, mmHg, J, m³/h, kPa, MPa


注)印刷の関係で、字体は単位シールと異なることがあります。

外形図



取付方法

本体両側にある取付金具を外し、パネル前面より挿入し、取り付けてく ださい。



パネルカット寸法:


9 2 ^{+ 0 · 8} x 4 5 ^{+ 0 · 6} mm

パネル板厚:

0.6~6mmただし、アルミ パネル等の場合は、パネルが薄い と変形することがありますので、 厚さ1.5mm以上でのご使用を おすすめします。

取付金具ねじの適正締付けトルク: 0.25~0.39 N·m

前面パネルの外し方



本体基板の取り出し方

後面端子台のねじを外してください。 (データ出力タイプは、コネクタを外してください。)

前面パネルを外し、ケースを少し上下に広げてゆっくり基板を取り出 してください。

本体基板をケースに戻す時は、表示基板の下側をかるく押して入れて ください。なお、小数点外部制御付の場合コネクタのリード線が後面 端子台に絡まないよう注意してください。

内部レンジ設定

413G-03,04,05又は413G-09,19の製品は基板上の入力設定ピンヘッダの切替によりレンジ変更ができます。

レンジ変更をした時は、再校正を行ってください。


ピンヘッダ位置

電圧計 ピンヘッタ					ヷ	
定	1	2	3	4	5	
	DC±1.9999V					
- 0 4	DC±19.999V					
- 0 5	DC±199.99V					


受信計	ピンヘッダ				
定格入力	1	2	3	4	5
-09 DC1~ 5V					
- 1 9 D C 4 ~ 2 0 m A					

の位置をソケットで短絡してください。

注)電圧計から受信計、又は受信計から電圧計へのレンジ変更はできません。



3. 各機能の設定方法 前パネル内図



設定用ディップスイッチの機能

番号	機能
0	表示切替、メモリーリセット
1	スケーリング
2	表示周期
3	小数点
4	
5	
6	ゼロセット
7	オフセット固定
8	10°桁0固定
9	平均演算
Ą	カットオフ
В	RS-232C転送速度、フォーマットの設定 (オプション)
C	BCD出力周期の設定(オプション)
D	
E	
F	<u> </u>

各スイッチの機能

モードスイッチ MODE

: 測定モードと設定モードの切替 (FUNCTION 0のときは表示切替)

シフトスイッチ SHIFT


: 各機能の設定値の設定変更及び 切替

アップスイッチ UP


: 各機能の設定値の設定変更及び 切替

(FUNCTION 0のときにUP,SHIFT を同時に3秒押すとメモリーリセット)

LEDの状態の表現




3.1 表示切替、メモリーのリセット 表示切替 表示するデータを選択することができます。



ピーク/ボトムメモリー、振れ幅機能 測定値の最大値 (ピーク値)、最小値 (ボトム値)を メモリー表示することができます。また、振れ幅 (最大値・最小値)も表示することができます。 メモリーは、電源OFFでクリアされます。

ピーク / ボトムメモリーのリセット

- 前面パネルからのリセット SHIFTスイッチとUPスイッチを同時に3秒間以上 押し続けると、1度表示が消灯し、ピーク/ボトム メモリー値をリセットします。
- ・メモリーリセット端子(MR)からのリセット 下段端子配列図と説明の項を参照してください。




MR入力端子ON時、メモリデータを更新し続けるため、現在値を表示して 出力します。

3.2 スケーリング

オフセット値及びフルスケール表示値を任意に設定できます。

フルスケール表示値設定範囲: -19999~19999 オフセット値設定範囲: -19999~19999




設定範囲

オフセット : -19999~19999 フルスケール: -19999~19999

- ・スケーリングを変更すると、ピークメモリー、ボトム メモリーを現在値にセットします。
- ・・(マイナス)極性にするには、最上位桁で変更しま す。

3.3 表示周期

表示データの表示周期を遅くすることができます。遅くしても測定のサンプリング周期は変わりません。




表示	表示周期
S P . 1	1 3 3 m s
S P . 2	4 0 0 m s
S P . 3	1 s
S P . 4	2 s
S P . 5	4 s
SP.6	5 s
	•

> <u>5P. 1</u> 59.2 5P.3 -5P.5 5P.6 **5**P.4 ←

3 . 4 小数点

小数点を任意の位置に点灯できます。






: 外部制御付きで中段コネクタより制御可能 外部制御なしの時、小数点なしと同様

UP スイッチ:

なし DP1 DP2 DP3 DP4 外部制御 なし の順で設定変更

3.5 ゼロセット

入力初期値を電気的にゼロに設定できます。




on :ゼロセットが機能します。 oFF:ゼロセットは機能しません。

設定をonにすると、ゼロセットLEDが点灯します。

スケーリングでオフセット値に0以外の数値を設定し ている場合、ゼロセット機能を有効にし、端子台のZS 端子をCOMに短絡すると、表示はオフセット値にな ります。

3.6 オフセット固定

オフセット値以下の入力時の表示をオフセット値表示に固定できます。




on:オフセット固定が機能します。 oFF:オフセット固定は機能しません。

オフセット固定機能を変更するとピークメモリー、ボトムメモリーを現在値にセットします。

3.7 10°桁0固定

10°桁を強制的に0に固定します。




on : 10°桁0固定が機能します。

o F F: 10°桁0固定は機能しません。

3 . 8 平均演算

表示周期区間の平均演算を行います。




on: 平均演算が機能します。 oFF: 平均演算は機能しません。

平均化するためのデータ数


1 310 7 0 70 7 7 7 7						
表示周期	データ数					
S P . 1	1個					
SP.2	3個					
SP.3	7個					
SP.4	15個					
SP.5	30個					
SP.6	3 7 個					

3.9 カットオフ

入力ゼロ付近の不安定な領域をカットする機能で、カットした領域はオフセット値となります。 カットする領域の値は定格入力に対する%で設定します。



例. 定格入力が±1.9999Vでスケーリングが 下記の場合




設定範囲


------00.0~19.9% ただし、00.0を設定するとカットオフ 機能なしとなります。

-10000

3.10 RS-232C出力(RS-232C出力付の時) 伝送速度、データ長及びパリティを設定します。




ボーレートの設定中表示



IP スイッチ: 2400 4800 9600 2400 の順で設定変更。

データ長、パリティの設定中



データ長設定時

IP スイッチ: 7 8 7の順でデータ長の設定 変更


パリティ設定時

の順でパリティビットの設定変更。

注)ストップビットは1に固定。

3.11 BCD出力周期の設定(BCD出力付の時)

BCDデータを表示周期で出力するか、サンプリング周期で出力するか設定できます。



占[d.!: B C Dデータを表示周期で出力します。 **Ь[d. ?**: B C Dデータをサンプリング周期で 出力します。

B C D出力周期をサンプリング周期(**Ь [d**. 2) に設定した場合、BCDデータは次の動作では、 機能しません。

- ・10°桁0固定機能
- ・平均演算
- 注) BCDデータをサンプリング周期で出力する ように設定した場合、データ更新のタイミング が変わるため表示とBCDデータが一致しない ことがあります。

各機能設定時の注意事項

- 1.設定モード中ディップスイッチを切り替えても無効になります。
- 2 . ディップスイッチの 4 、 5 、 D 、 E 、 F は機能が割り付けられていませんのでモードスイッチを押しても無視します。
- 3.ディップスイッチBはRS-232C出力無しの時は割り付けられていませんのでモードスイッチを押しても無視します。4.ディップスイッチCはBCD出力無しの時は割り付けられていませんのでモードスイッチを押しても無視します。
- 5. 設定モード中は出力(BCD、RS-232C、RS-485)を保持します。

3.12 出荷時の初期設定

設定用 ディップ スイッチ	機能		設	定	-	
1	スケーリング	オフセット	00	00	0	
'	X) - 929	フルスケール	19	99	9	
2	表示周期		5	P .	1	
3	小数点		0 0	F		
6	ゼロセット	8.	o F	F	注 1	
7	オフセット固定	0.	o F	F		
8	10°桁0固定	=	o F	F		
9	平均演算		R.	0	5	
А	カットオフ		00.	0		
В	R S - 2 3 2 C	ボーレート	9	6 O.	<i>0</i> .	注2
D	K 3 - Z 3 Z C	転送フォーマット	d .	8 P.	C	
С	BCD出力周期		Ь	[d.	1	注3

注1:EEPROMデータは0を書き込んでいます。 注2:RS-232C付の時に設定できます。 注3:BCD出力付の時に設定できます。

4. 端子配列と説明

<u>/</u> 注 意

- ・間違った配線で使用しないでください。機器破損の原因となります。
- ・配線作業をする場合は、電源を切った状態で行ってください。 感電の危険があります。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでください。 い。感電の危険があります。
- ・通電中は電源端子に触れないでください。感電の危険があります

端子配列図


下段端子 注)()内はDC電源仕様

端子名	INHi	INLo	COM	НОП	ZS	MR	GND(NC)	P2(+)	P1(-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
機能	+		TIE)	ホール・	ゼロセット	畑	グラウンド	雷	运
17茂 月已	入	力	Ĥ	ルールト	ע טעאר	此外	クラリント	電	源

端子ねじ: M3

締付けトルク: 0.46~0.62N・m

圧着端子:右図参照



中段コネクタ (小数点外部制御付きの場合)

辿フク	DPCOM	DP1	DP2	DP3	DP4	NC	NC	NC	NC	NC
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
## 台片	コモン	10¹桁	10°桁	10³桁	10⁴桁					
機能			小 数	点						

付属リード線色分け(リード線長さ1m)

 茶色: DPCOM
 黄色: DP3

 赤色: DP1
 緑色: DP4

橙色: DP2

上段コネクタ配列

TYPE BP, BN, DP, DN

機能	機能名		番号	機	能名
NC		1	2	MEMOI	RY RESET
BOTTOM M	EMORY	3	4	PEAI	K MEMORY
DATA CO	M	5	6	DA ⁻	TA COM
SYNC		7	8		LATCH
OVER	OVER		10	OUTP	JT ENABLE
POL		11	12	1	× 10⁴
	8	13	14	8	
× 10³	4	15	16	4	× 10 ²
× 10	2	17	18	2	^ 10
	1	19	20	1	
	8	21	22	8	
× 10¹	4	23	24	4	× 10°
X 10	2	25	26	2	X 10"
	1	27	28	1	

下段端子説明

測定入力 (IN Hi, IN Lo)


極性を間違えないように測定入力を接続してください。 測定入力の電位の高い方をHiに接続してください。 なお、入力ラインと電源ラインは必ず独立した配線を行ってください。 入力ラインと電源ラインが平行に配線されますと指示不安定の原因になります。

コモン(COM)

ホールド・ゼロセット・メモリーリセットのコモンです。

ホールド(HOLD)

HOLD端子とCOM端子を短絡すると、測定データを保持します。 Active "L" lm 1mA "L" = 0 ~ 0.8V 、 "H" = 3.5 ~ 5V



ゼロセット(ZS)

前面のスイッチの操作でゼロセットをONにすると、ゼロセット機能が使用できます。ゼロセット機能動作時ZS LEDが点灯します。ゼロセット値はEEPROMに記憶します。(保持期間約10年)

Active "L" I_{IL} 1mA "L" = 0 ~ 0.8V 、"H" = 3.5 ~ 5V セット方法

- 1.前面パネル内スイッチでゼロセットONに設定します。
- 2.ゼロセット値を入力し、ゼロセット端子をコモン端子に短絡します。このとき表示値は0(オフセット値が0の場合)となります。
- 3. ゼロセット端子を開放するとゼロセット値をメモリーに記憶し、ゼロセット機能のスタートとなります。

表示値=入力値-ゼロセット値

ゼロセット機能の解除方法

1.前面パネル内スイッチでゼロセットOFFに設定します。ただし、メモリーにはゼロセット値が記憶されています。

メモリーリセット端子 (MR)

メモリーリセット端子をCOM端子と短絡すると、ピークメモリー値、ボトムメモリー値をクリアし、新たにメモリーします。

メモリーリセット端子の短絡中は、ピークメモリー値、ボトムメモ リー値は現在値となります。

Active "L" In 1mA "L" = $0 \sim 0.8 \text{V}$, "H" = $3.5 \sim 5 \text{V}$

注) COM,HOLD,ZS,MR端子は入力とは絶縁していません。したがって 各機能端子を制御する場合は、ホトカプラ、リレー、スイッチ 等のご使用をおすすめします。また、複数台を同時に制御する 場合は各計器毎に絶縁して制御してください。

グラウンド (GND)

電源ラインに ノイズが多発する恐れのある場合、グラウンド端子を直接大地にアースすると効果があります。なお、外乱 ノイズによる支障がない場合、大地アースは省略できます。この場合グラウンド端子は供給電圧の中性点電位で充電されていますから他の入力端子と接続しないように注意してください。


供給電源(P1(-)、P2(+))

供給電源電圧は製品出荷時に端子銘板に明記しています。

AC100V·······AC 90V~132Vの範囲内でご使用ください。 AC200V·······AC180V~264Vの範囲内でご使用ください。

供給電源が交流の製品では、内部基板のジャンパ線の切り替えで AC90~132VとAC180V~264Vの選択ができます。

供給電源電圧を変更された時は、端子銘板の電源電圧値の修正もお願いします。



制作最广	電源電	圧設定ジャン	パ位置
#// F	1	2	3
AC 90~132V	ショート	オープン	ショート
AC180~264V	オープン	ショート	オープン

DC24V·····DC24V±10%でご使用ください。

D C 電源の + 2 4 V を P 2 (+) に、0 V 側を P 1 (-) に接続してください。

全注意

・範囲外の電圧で使用しないでください。機器破損の原因となります。

中段コネクタ説明


小数点外部コントロール(DP1~DP4、DPCOM)

前面パネル内スイッチの小数点設定を外部コントロールモードに設定すると外部コントロールにより小数点を任意の位置に点灯できます。 10 1 桁~10 4 桁の小数点(DP1~DP4)をDPCOMと短絡してください。 (Active "L")

DP1~DP4を重複して設定すると、小数点は点灯しません。

注)DPピンは入力とはアイソレートしていません。ホトカプラ、スイッチ、リレー等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときは必ず必要です。また、 複数台ご使用時は、DPピンは各計器毎に絶縁してください。)



NC

N C ピンは空ピンです。

上段コネクタ説明

TTLレベル出力

入出力定格

λ	出力信号名	TYPE-BP	TYPE-BN	定格
	×10° ~ ×104	正論理	負論理	
出	POL	+= " H " ,-= " L "	+= " L " , -= " H "	TTLレベル Fo=2
カ	OVER	たバ 時"H"	オーバ時 "L"	CMOS コンパチブル
	SYNC	10msの"L"パルス	•	
	LATCH	短絡(" L ")で保	持	I - 1mA
λ	ENABLE	開放("H")で許	可、短絡("L")で禁止	I₁∟ -1mA "L"=0~1.5V
	MEMORY RESET	短絡(" L ")でリ	セット	
	PEAK/BOTTOM MEMORY	各項目参照		"H"=3.5 ~ 5V

測定データ出力(×10°~×10⁴)

並列BCD(1-2-4-8)コード、ラッチ出力。出力はトライステート出力を採用していますので、システムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

極性出力 (POL)

ピン に測定データの極性を出力します。

オーパ出力 (OVER)

ピンにオーバ表示のとき出力します。

入力が130%を越えた時の測定データ出力は、130%の表示データとOVER データを出力します。表示が19999を越えた時は、データは0を出力し、OVERデータを出力します。

同期信号出力 (SYNC)

ピン に表示周期に同期した10msの"L"パルスを出力します。 このSYNCの立ち上がりのタイミングでデータを読み取ってください。 複数台データバスへ継ぎ込みする場合、ワイヤードOR接続が可能です。

データイネーブル入力 (OUTPUT ENABLE)

ピン を開放するとデータ (POL、OVER含む) 及びSYNCを出力します。 DATA COM (ピン 、)と短絡すると、データ (POL、OVER含む)は "ハイ・インピーダンス"状態となり、SYNCは出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

ラッチ (LATCH)

ピン とDATA COM (ピン 、)を短絡("L")すると、データを保持します。 (表示は保持しません)

ピークメモリー (PEAK MEMORY)、ボトムメモリー(BOTTOM MEMORY)、振れ幅

信号名	現在値	ピーク値	が仏値	振れ幅
ピークメモリー(ピン)	開放 "H"	短絡 "L"	開放 "H"	短絡"L"
ボトムメモリー(ピン)	開放 "H"	開放 "H"	短絡 "L"	短絡"L"

メモリーリセット (MEMORY RESET)

ピン とDATA COM ($m \r{L}^{2}$) $m ear{p}$ 短絡 ("L") するとピークメモリー値とボトムメモリー値を現在値に書き替えます。

データコモン (DATA COM)

ピンは 、 は、測定データ、POL、OVER、SYNC、LATCH、OUTPUT EN ABLE、PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET用のコモンです。

NC

NCピンは空きピンですが、中継用に使用しないでください。

注)データ出力及び制御信号はTTLレベルに統一していますので、 DC5V以上の電圧を印加しないよう注意してください。 データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電 源ラインや大容量のリレー、マグネット、スイッチ等の回路から離して配線してください。

トランジスタ出力

複数台のBCD出力を1台のPCと接続する場合は、測定データ (POL、OVER含む)、SYNCはワイヤードOR接続することが 可能です。

入出力定格

入出力信号	項目	TYPE-DP	TYPE-DN
× 10° ~ × 10 ⁴	出力タイプ	ソースタイプ	シンクタイプ
出 POL			
力OVER	出力容量	DC30V 30mAMAX	飽和電圧1.6V以下
SYNC			
LATCH			
A ENABLE		入力電流 = 1mAl	以下
MEMORY RESET	信号レベル	OFF(H)=3.5~5V	, ON(L)=0~1.5V
カ PEAK MEMORY			
BOTTOM MEMORY			

測定データ出力(×10°~×10')

並列BCD (1-2-4-8) コード、ラッチ出力。 測定データ"1"でトランジスタON 測定データ"0"でトランジスタOFF

極性出力 (POL)

ピン に測定データの極性を出力します。 表示が(+)のときトランジスタON 表示が(-)のときトランジスタOFF

オーパ出力 (OVER)

ピン にオーバ表示のとき出力します。

入力が130%を越えた時の測定データ出力は、130%の表示データとOVER データを出力します。表示が19999を越えた時は、データは0を出力し、 OVERデータを出力します。

同期信号出力(SYNC)

ピン に表示周期に同期した10msの"ON"パルスを出力します。 このSYNCの立ち上がり(ON OFF)のタイミングでデータを読 み取ってください。

データイネーブル入力 (OUTPUT ENABLE)

ピン を開放するとデータ(POL、OVER含む)及びSYNCを出力します。DATA COM(ピン 、)と短絡すると、データ(POL、OVER含む)はOFF 状態となり、SYNCの出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

ラッチ (LATCH)

ピン とDATA COM (ピン 、)を短絡すると、データを保持します。 (表示は保持しません)

ピークメモリー (PEAK MEMORY)、ボトムメモリー(BOTTOM MEMORY)、振れ幅

ピンは 、 とDATA COM (ピン 、)の操作で出力データを現在値、 ピーク値、ボトム値、振れ幅に切り替えることができます。

信号名	現在値	ピーク値	がん値	振れ幅
ピークメモリー(ピン)	開放	短絡	開放	短絡
ボトムメモリー(ピン <u>)</u>	開放	開放	短絡	短絡

メモリーリセット (MEMORY RESET)

ピン とDATA COM (ピン 、)を短絡するとピークメモリー値とボトムメモリー値を現在値に書き替えます。

データコモン (DATA COM)


ピンは 、 は、測定データ、POL、OVER、SYNC、LATCH、OUTPUT EN ABLE、PEAK MEMORY、BOTTOM MEMORY、MEMORY RESET用のコモンです。

NC


NCピンは空きピンですが、中継用に使用しないでください。

注)データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電源ラインや大容量のリレー、マグネット、スイッチ等の回路から離して 配線してください。


接続図 ソースタイプ



シンクタイプ




タイミングチャート BCDデータとLATCH



P、B、PB:ピークメモリー値、ボトムメモリー値又は振れ幅 t:内部処理時間 約15ms

T:表示周期又はサンプリング周期(133ms)

BCDデータとHOLD



t:内部処理時間 約15ms T:表示周期又はサンプリング周期 (133ms)

保守

規定の保存温度(-20~70)範囲内で保存してください。 フロントパネルやケースを清掃されるときは、柔らかい布を中性洗剤で 薄めた水に浸し、よく絞ってからふいてください。 ベンジン・シンナー等の有機溶剤でふくと、ケースが変形、変色するこ とがありますので、ご使用にならないでください。

校正

長期的な確度保持のため約1年毎の校正してください。校正は前面マ スク内のZERO、MAXボリウムで行います。 校正は23 ±5 、75%RH以下の周囲条件で行ってください。

この取扱説明書の仕様は、2001年3月現在のものです。

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 東京営業所 〒141-0022 東京都品II区東五反田5丁目10番18号TK五反田6JT 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンバーク東別皖北が25

TEL 06(6692) 6700 (%) FAX 06 (6609) 8115
TEL 045 (473) 1561 (%) FAX 045 (473) 1557
TEL 03(5789) 6910 (%) FAX 03(5789) 6920
TEL 052 (332) 5456 (%) FAX 052 (331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせください。

技術サポートセンター **OO 0120-784646** 受付時間: 土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

取扱説明書

MODEL: 413E、413G オプション RS-232C、RS-485

1. はじめに

- ●この取扱説明書は、413E、413GのRS-232Cと RS-485の取扱いについて説明します。
- ●測定入力とRS-232C出力間は絶縁しています。
- ●測定入力とRS-485出力間は絶縁しています。

2. RS-232C

■ 仕様

伝 送 方 式:調歩同期全二重方式 伝 送 速 度:9600、4800、2400bps

データ長:8bit+1ストップビット、7bit+1ストップビット

パ リ テ ィ:なし、偶数、奇数

データ: JIS 8単位符号に準拠 Xパラメータ: ON/OFF制御あり (DC1、DC3)

(伝送速度、データ長、パリティは前面キーにて選択設定)

伝送手順:無手順

上位コンピュータがコマンドフレームを伝送して、 413E、413Gがコマンドフレーム内容に対応する レスポンスを送信する。




■ コネクタ配列

機能名	ピン番号		機能名	
送信データ(SD)	1	2	送信要求(RS)	
受信データ (RD)	3	4	送信可 (CS)	
信号用設置(SG)	5	6		
	7	8		

| 25 26 | 27 28 | コネクタ:1150N-028-009T

■ 接続方法

ハンドシェイクなしの接続方法



■ データフォーマット

●コマンドフレーム

●コマンド : DATA? データ出力要求

DATA=RM DATA?で現在値データの出力要求 DATA=PM DATA?でピークメモリーの出力要求 DATA=BM DATA?でボトムメモリーの出力要求 DATA=PB DATA?で振れ幅の出力要求 LATCH=ON データ更新の停止を指定

LATCH=OFF データ更新の停止を解除

MR=ON ピークメモリー、ボトムメモリーをリセット

●レスポンス

①:オーバ信号(オーバでない時はスペース)

②: 測定データ

③: 出力条件

RM (現在値)、PM (ピーク) BM (ボトム)、PB (振れ幅)

DATA?に対するレスポンス (測定データ)

413Eの場合

 - +0.0000E+4, RM
 (0
 現在値)

 - +0.1999E+2, PM
 (19.99
 ピークデータ値)

 - 0.0100E+1, BM
 (-0.10
 ボトムデータ値)

 - +0.1200E+3, PB
 (120.0
 振れ幅データ値)

 * +0.1500E+4, RM
 (1500
 現在値オーバ)

413Gの場合

_ +0.0000E+4, RM (0 現在値)

_ +1.0000E+1, PM (10.000 ピークデータ値) _ -0.5000E+2, BM (-50.00 ボトムデータ値) * +1.3000E+4, PB (13000 振れ幅データ値オーバ)

注)*:オーバ _ :スペース RM:現在値データ PM:ピークデータ

BM:ボトムデータ PB:振れ幅データ

■ サンプルプログラム

413E, G RS-232C サンプルプログラム このプログラムは、Visual Basic 5.0で作成したサンプルプログラムの リストです。

[使い方]

- 1. Visual Basic の起動 まず、Visual Basic を起動してください。
- 2. コントロールの追加 シリアルポートを制御するために、プロジェクトにコンポーネントを 追加する必要があります。
 - ・Visual Basic のメニューから、[プロジェクト] [コンポーネント] を選択します。
 - ・[コントロール] タブのリストの中の、"Microsoft Comm Control 5.0" に チェックを入れてください。
 - ・OK ボタンを押します。
- 3. フォームの作成

フォーム上に次のコントロールを配置してください。

- ・コンボボックス(ComboBox)コントロール
- ・コマンドボタン(CommandButton)コントロール
- ・ラベル(Label) コントロール
- ・タイマー(Timer)コントロール
- ・MSCommコントロール
- 4. 作成したフォームのコードウィンドウに下記のプログラムリストを入力します。
- 5. 実行ボタンを押します。
- 6. コマンドボタンをクリックすると、データが送信され、受信データが ラベルコントロール上に表示されます。

Option Explicit

Private Sub Form_Load()

フォーム上のコントロールを初期化します。

With Combo1

- .AddItem "DATA?"
- . AddItem "DATA=RM" . AddItem "DATA=PM"
- .AddItem "DATA=BM"

- . AddItem "DATA=PB" . AddItem "MR=ON" . AddItem "LATCH=ON"
- .AddItem "LATCH=OFF"
- .ListIndex = 0

End With

Timer1.Enabled = False 'タイマー停止 'タイマー時間100ms Timer1. Interval = 100

With MSComm1

.CommPort = 1

'COM1

.Settings = "9600, N, 8, 1"

- 'デフォルト設定
- .RTSEnable = True .InputMode = comInputModeBinary
- 'バイナリモード

- .SThreshold = 0
- .RThreshold = 0

End With

MSComm1.PortOpen = True 'ポートオープン

End Sub

Private Sub Command1_Click() コマンドボタンコントロール

```
MSComm1. InBufferCount = 0
                                                      , 入力バッファクリア
   MSComm1. Output = Combo1. Text & Chr (13)
                                                      '送信バッファに書き込み
   If Combol.ListIndex = 0 Then
                                                      '"DATA?"の場合は、受信を待つ。
       Timer1. Enabled = True
   End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
'タイマーコントロール
   Dim byInput() As Byte, InputLen As Integer
                                                      'タイマー停止
   Timer1.Enabled = False
                                                      '受信データなし
   If MSComm1.InBufferCount = 0 Then
      byInput = ""
       InputLen = MSComm1.InBufferCount
       byInput = MSComm1.Input
                                                      '受信バッファ読み込み
   End If
                                                     'ラベルコントロールに受信データを表示
   Call display(byInput, InputLen)
End Sub
Private Sub display(byInput() As Byte, Length As Integer)
'ラベルに表示するためのサブルーチン
   Dim Str As String, pStr As Integer, work As Byte
   If Length = 0 Then
       Labell. Caption = "応答がありません。"
       Exit Sub
   End If
   Do
       If byInput(pStr) = 0 Then
          Str = Str & " "
          Str = Str & Chr(byInput(pStr))
       End If
       pStr = pStr + 1
   Loop Until pStr = Length
   Label1.Caption = Str
End Sub
```

3. RS-485

■ 仕様

同期方式:調歩同期 **通 信 方 式**:2線式半二重方式

伝 送 速 度:9600bps ー タ 長:7bit ストップビット: lbit

誤 り 検 出:垂直パリティ、偶数パリティ

ВСС

タ: JIS 8単位符号に準拠

接続台数:上位コンピュータを含め、最大32台

長:最大500m

使用ケーブル シールド付きツイストペア (AWG28以上)

機器番号:各機器に機器番号を設定(ただし、重複しないこと)


裏面よりスイッチで設定 ターミネータ: 端子台からの設定

200 Ω でターミネート


伝送手順:無手順

上位コンピュータがコマンドフレームを伝送して、 413E、413Gがコマンドフレーム内容に対応する

レスポンスを送信する。



■ 各部の名称



①機器番号設定スイッチ 機器番号を設定します。



②接続端子

端子番号	1	2	3	4	5	6
1464E	OFF		0	N	+	_
1茂阳	タ	/— ₹.	ネータ	7	入出	力

●ターミネータ

1と2番端子を短絡するとターミネータはOFF

3と4番端子を短絡すると回線に終端抵抗200Ωが並列に接続されます。


●入出力

信号線を接続します。

+ (5番ピン)に非反転出力、- (6番ピン)が反転出力です。

■ 接続

RS485は、上位コンピュータを含めると32台まで接続できます。 なお、伝送路の両端の機器は、エンド局の指定を行う必要があります。 エンド局の指定は、ターミネータスイッチをON側にしてください。



■ データフォーマット

●コマンドフレーム

02H 31H 30H 44H 41H 54H 41H 3FH 03H 2DH X101 X10

●レスポンスフレーム

2 3 4 5 E + 3 02H 31H 30H 00H 20H 2BH 31H 2EH 32H 33H 34H 35H 45H 2BH 33H 2CH 52H 4DH 03H 78H

:STX直後からETXまで(ETXを含む)の排他的 • B C C

論理和を演算した結果をBCCとする。

• S P : スペース(空白)

・終了コード: コマンドフレームの受信状態を返す。

終了コード	内 容
0 0 H	正常終了
0 F H	コマンドエラー
	(受信したコマンドが解析できない)
1 0 H	パリティエラー
1 1 H	フレーミングエラー
1 2 H	オーバーランエラー
13H	BCCエラー

●コマンドフレームが正常でないときのレスポンス

コマンドエラー時

STX 機器番号 終了コート ETX BCC 02H ×10¹ ×10⁰ OFH O3H

パリティエラー時

STX 機器番号 終了コート ETX BCC 02H ×10¹ ×10⁰ 10H 03H

フレーミングエラー時

STX 機器番号 終了コート ETX BCC 02H ×10¹ ×10⁰ 11H 03H

オーバーランエラー時

STX 機器番号 終了コート ETX BCC 02H ×10¹ ×10⁰ 12H 03H

BCCエラー時

STX 機器番号 終了コート ETX BCC 02H ×10¹ ×10⁰ 13H 03H

■ コマンド/レスポンス

●コマンド データ要求 : DATA?

> データ更新の停止を指定 LATCH=ON LATCH=OFF データ更新の停止を解除

ピークメモリー、ボトムメモリーを現在値データにする MR=ON

データ出力ピークメモリーにする DATA=PM データ出力ボトムメモリーにする DATA=BM DATA=RM データ出力を現在値にする

●レスポンス : DATA?に対するレスポンス (測定データ)

413Eの場合

_ +0.0000E+4, RM (0) 現在値) _ +0. 1999E+2, PM (19.99)ピークデータ値) (-0.100 ボトムデータ値) _ -0.0100E+1, BM 振れ幅データ値) +0. 1200E+3, PB (120.0現在値オーバ) * +0.1500E+4, RM (1500)413Gの場合

_ +0.0000E+4, RM (0) 現在値) _ +1.9999E+2, PM (199.99 ピークデータ値) _ -0.1000E+1,BM (-1.000 ボトムデータ値) (1200.0 振れ幅データ値) _ +1. 2000E+3, PB (15000 振れ幅データ値オーバ) * +1.5000E+4, PB

注) *:オーバ : スペース

RM:現在値データ PM:ピークデータ

BM:ボトムデータ PB:振れ幅データ

■ サンプルプログラム 413E, G RS-485 サンプルプログラム 3. フォームの作成 フォーム上に次のコントロールを配置してください。 このプログラムは、Visual Basic 5.0で作成したサンプルプログラムの ・テキストボックス(TextBox)コントロール リストです。 ・コンボボックス(ComboBox)コントロール ・コマンドボタン(CommandButton) コントロール [使い方] ・ラベル(Label) コントロール 1. Visual Basic の起動 ・タイマー(Timer) コントロール まず、Visual Basic を起動してください。 ・MSCommコントロール 2. コントロールの追加 4. 作成したフォームのコードウィンドウに下記のプログラムリストを入力 シリアルポートを制御するために、プロジェクトにコンポーネントを します。 追加する必要があります。 5. 実行ボタンを押します。 Visual Basic のメニューから、[プロジェクト] - [コンポーネント] 6. プログラムが起動したら、テキストボックスに 413E,413G の機器番号を を選択します。 ・[コントロール] タブのリストの中の、"Microsoft Comm Control 5.0" に 半角2桁で入力してください。 チェックを入れてください。 (1番の場合、"01"と入力してください。) ・OK ボタンを押します。 7. コマンドボタンをクリックすると、データが送信され、受信データが ラベルコントロール上に表示されます。 Option Explicit Private iOutputLen As Integer '出力文字列長さ Private Sub Form_Load() フォーム上のコントロールを初期化します。 With Combol .AddItem "DATA?" .AddItem "DATA=RM" .AddItem "DATA=PM" .AddItem "DATA=BM" . AddItem "DATA=PB" . AddItem "MR=ON" .AddItem "LATCH=ON" .AddItem "LATCH=OFF" .ListIndex = 0End With Timer1. Enabled = False , タイマー停止 , タイマー時間100ms Timer1. Interval = 100 With MSComm1 'COM1 .CommPort = 1.Settings = "9600, E, 7, 1" .RTSEnable = False 'バイナリモード .InputMode = comInputModeBinary .SThreshold = 0.RThreshold = 0.NullDiscard= 0 End With MSComm1.PortOpen = True 'ポートオープン End Sub Private Sub Command1_Click() コマンドボタンコントロール Dim cOutput As String cOutput = MakeOutputData() iOutputLen = Len(cOutput)

End Sub

End If

MSComm1. InBufferCount = 0

MSComm1. Output = cOutput

If Combo1.ListIndex = 0 Then
 Timer1.Enabled = True

'入力バッファクリア

, 送信バッファに書き込み

'"DATA?"の場合は、受信を待つ。

```
Private Sub Timer1_Timer()
 タイマーコントロール
   Dim byInput() As Byte, InputLen As Integer
                                                         'タイマー停止
    Timer1.Enabled = False
                                                          '受信データなし
    If MSComm1.InBufferCount <= iOutputLen Then
       byInput = '
    Else
       InputLen = MSComm1. InBufferCount
       byInput = MSComm1.Input
                                                         '受信バッファ読み込み
    End If
                                                         'ラベルコントロールに受信データを表示
   Call display(byInput, InputLen)
End Sub
Private Function MakeOutputData()
送信データを作成するサブルーチン
    Dim Str As String, BCC As Byte
    Str = Chr(2) & Text1. Text & Combo1. Text & Chr(3)
    BCC = CalcBcc(Str)
                                                         'BCC演算
   Str = Str & Chr(BCC)
   MakeOutputData = Str
End Function
Private Function CalcBcc(Str As String) As Byte
'BCCを計算する関数
    Dim byBcc As Byte, pStr As Integer, work As String
    pStr = 2
    Do
       work = Mid(Str, pStr, 1)
       byBcc = byBcc Xor Asc(work)
       pStr = pStr + 1
    Loop Until work = Chr(3)
    CalcBcc = byBcc
End Function
Private Sub display(byInput() As Byte, Length As Integer)
 ラベルに表示するためのサブルーチン
   Dim Str As String, pStr As Integer, work As Byte
    If Length <= iOutputLen Then
       Labell. Caption = "応答がありません。"
       Exit Sub
    End If
    Do
       If byInput(pStr) = 0 Then
    Str = Str & " "
           Str = Str & Chr(byInput(pStr))
       End If
       pStr = pStr + 1
    Loop\ Until\ pStr = Length
    Str = Mid(Str, iOutputLen + 1)
   Labell.Caption = Str
End Sub
```

●この取扱説明書の仕様は、2001年3月現在のものです。

TSURUGA 鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大 阪市住吉 区 南住吉1 丁目3番23号 横浜営業部 〒222-0033 横 浜市 港北区 新 横 浜1 丁目29番15号 東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ピル下 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ピル2F

TEL 06(6692) 6700(ft) FAX 06 (6609) 8115
TEL 045 (473) 1561 (ft) FAX 045 (473) 1557
TEL 03 (5789) 6910 (ft) FAX 03 (5789) 6920
TEL 052(332) 5456 (ft) FAX 052 (331) 6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ ください。

技術サポートセンター **○○** 0120-784646 受け時間: **土日祝日除**く 9:00~12:00/13:00~17:00